

Cottbus, den 16.11.2006

Anfrage der CDU/DSU-Fraktion zur Stadtverordnetenversammlung Cottbus am 29.11.2006

Bauliche Mängel im Max-Steenbeck-Gymnasium stellen zum einen eine Unfallgefahr für Schüler/innen und Lehrer dar, beeinflussen den Unterrichtsablauf und verursachen natürlich auch Folgekosten.

Unsere Fragen:

1. Seit längerem ist bekannt, dass das Vordach des Haupteinganges Haus II defekt ist.
Wann wird dieses entweder abgerissen bzw. instandgesetzt?
2. Das Dach der Turnhalle ist undicht. Bei Regen entstehen Pfützen auf dem neu sanierten Fußboden im Hallenbereich und in den Umkleideräumen.
Wann wird das Dach repariert?

Hagen Strese