

Anlage 4 A

Zustandsklassenverteilung im Kanalnetz Mischsystem und Trennsystem Regenwasser– Hauptentsorgungsgebiet Stadt Cottbus - Stand Dezember 12/2017

(Madlow, Mitte, Sachsendorf, Sandow, Saspow, Schmellwitz, Spremberger Vorstadt, Ströbitz)

(erfasst nur das von der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG betreute Kanalnetz Regenwasser, ohne Druckleitungen und Hausanschlüsse, prozentuale Verteilung bezogen auf die Haltungslängen)

Cto dtto!l	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen				
Stadtteil		Mischwasser		Regenwasser		
		Anzahl	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]	
	ZK 5	0	0,0	0	0,0	
	ZK 4	28	839,2	62	2.304,0	
	ZK 3	20	574,0	3	54,5	
Madlow	ZK 2	19	527,8	15	831,3	
	ZK 1	6	198,3	18	695,3	
	ZK 0	4	166,6	5	224,7	
	Summe	77	2.305,9	103	4.109,8	
	Kanalnetz vorhanden		3.883,8		8.511,0	
	davon Prozent befahren		59,4 %		48,3%	
	ZK 5	22	766,5	13	404,8	
	ZK 4	184	6.149,0	135	2.992,7	
	ZK 3	85	3.258,2	40	1.026,5	
Mitte	ZK 2	115	6.454,2	39	1.380,8	
	ZK 1	75	3.683,0	20	618,5	
	ZK 0	22	1.022,7	15	447,2	
	Summe	503	21.333,5	262	6.870,4	
	Kanalnetz vorhanden		23.540,9		15.268,3	
	davon Prozent befahren		90,6 %		45,0%	
	ZK 5	0	0,0	28	800,1	
	ZK 4	0	0,0	80	2.117,3	
	ZK 3	0	0,0	33	961,4	
Sachsendorf	ZK 2	0	0,0	68	3.497,5	
	ZK 1	6	243,1	38	1.200,0	
	ZK 0	0	0,0	18	672,2	
	Summe	6	243,1	265	9.248,5	
	Kanalnetz vorhanden		435,2		46.851,4	
	davon Prozent befahren		55,9 %		19,7%	
	ZK 5	8	203,0	1	16,0	
	ZK 4	69	2.567,4	61	1.850,8	
	ZK 3	36	1.328,8	81	2.615,8	
Sandow	ZK 2	84	4.043,1	111	4.338,5	
	ZK 1	66	2.847,3	76	3.060,5	
	ZK 0	15	672,2	30	1.179,5	
	Summe	275	11.661,9	360	13.061,0	
	Kanalnetz vorhanden		14.460,5		32.492,5	
	davon Prozent befahren		80,6 %		40,2%	



Anlage 4 A

Stadtteil	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen				
Otautten	Zustanuskiusse	Mise	chwasser	Regenwasser		
		Anzahl	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]	
	ZK 5	0	0,0	0	0,0	
	ZK 4	1	32,2	0	0,0	
	ZK 3	11	280,6	3	76,0	
Saspow	ZK 2	20	901,2	3	69,9	
	ZK 1	5	262,0	3	112,9	
	ZK 0	1	44,6	2	95,4	
	Summe	38 1.520,5		11	354,1	
	Kanalnetz vorhanden		2.456,6		3.553,7	
	davon Prozent befahren		61,9%		10,0%	
	ZK 5	10	391,7	9	231,9	
	ZK 4	51	1.761,3	191	7.308,0	
	ZK 3	54	2.323,8	72	2.362,1	
Schmellwitz	ZK 2	154	8.750,6	70	2.405,4	
	ZK 1	82	3.985,2	29	1.125,2	
	ZK 0	22 870,0 2		2	76,7	
	Summe	373	18.082,5	373	13.509,3	
	Kanalnetz vorhanden		20.723,2		33.825,7	
	davon Prozent befahren		87,3%		39,9%	
	ZK 5	8	346,4	0	0,0	
	ZK 4	134	4.631,1	54	1.636,8	
	ZK 3	96	3.953,0	24	752,9	
Spremberger Vorstadt	ZK 2	122	7.373,3	15	556,1	
Vorstaut	ZK 1	89	3.820,9	24	753,8	
	ZK 0	53	3.006,9	7	175,1	
	Summe	502	23.131,5	124	3.874,8	
	Kanalnetz vorhanden		30.372,8		26.448,4	
	davon Prozent befahren		76,2%		14,7%	
	ZK 5	3	176,6	3	89,4	
	ZK 4	100	4.242,9	113	4.080,1	
	ZK 3	45	1.660,5	49	1.603,8	
Ströbitz	ZK 2	72	3.914,0	22	944,7	
	ZK 1	35	1.776,9	28	896,5	
	ZK 0	16	559,0	10	293,0	
	Summe	271	12.330,0	225	7.907,5	
	Kanalnetz vorhanden		14.941,4		25.651,2	
	davon Prozent befahren		82,5%		30,8%	



Anlage 4 A

Ct-dtt-il	Zustandsklasse	befahrene und bewertete Haltungen			altungen		
Stadtteil		Mischwasser		Regenwasser			
		Anzahl	Länge [m]	Anzahl	Länge [m]		
Hauptentsor- gungsgebiet Cottbus	ZK 5	51	1.884,2	54	1.542,2		
	ZK 4	567	20.223,1	696	22.289,7		
	ZK 3	347	13.378,9	305	9.452,9		
	ZK 2	586	31.964,2	343	14.024,3		
	ZK 1	361	16.816,7	236	8.462,7		
	ZK 0	133	6.341,9	89	3.163,7		
	Summe	2.045	90.608,9	1.723	58.935,5 ×		
davon HA-Leitungen befahren			915,7		231,3		
	Kanalnetz vorhanden		110.814,5		192.602,0 ×	x nur das Kanalnetz in Verantwortung LW	
	davon Prozent befahren		80,9%		30,6%		_
						DWA 2015 *	
	ZK 5	2,5%	2,1%	3,1%	2,6%	60,2%	
Hauptentsor- gungsgebiet Cottbus (Prozent)	ZK 4	27,7%	22,3%	40,4%	37,8%		
	ZK 3	17,0%	14,8%	17,7%	16,0%	16,0%	
	ZK 2	28,7%	35,3%	19,9%	23,8%	11,7%	
	ZK 1	17,7%	18,6%	13,7%	14,4%	42.49/	
	ZK 0	6,5%	7,0%	5,2%	5,4%	12,1%	
	Summe	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

^{*} Zustandsklassen 2015 Deutschland

(Quelle: DWA-Umfrage 2015 zum Zustand der Kanalisation in Deutschland - www.kanalumfrage.dwa.de)



